

TINKERUP GRUNDEJERFORENING
Dræn-og Klimasikringslauget

Regler vedrørende påligning af selvrisko, jf. Vedtægter for Dræn- og Klimasikringslauget, § 6.

Regel 1. Der pålignes selvrisko på den enkelte berørte matrikel pr. reparation/hændelse, p.t. højst 2000 kr.

Regel 2. Der pålignes selvrisko i forhold til udgiften i forbindelse med den enkelte reparation/hændelse. Det vil sige, at er regningen for at foretage en reparation 10.000 kr., og reparationen vedrører 10 matrikler. pålignes der kun 1.000 kr. pr. matrikel.

Regel 3. Selvrisko betales af de matrikler, der er berørte af en reparation. Det vil for eksempel sige, at repareres dræn på Tinkerupvej 31, og der spules 50 m frem mod næste brønd (dette omfatter Tinkerup vej 29 og 27), pålignes selvrisko på 3 matrikler.

Regel 4. Ved udskiftning af eksisterende brønde, som er defekte/brudt sammen, defineres dette som en reparation. Det indebærer, Jf. Regel 3, at den matrikel, hvor brønd er udskiftet, samt matrikler hvor der i forbindelse med udskiftning af brønd er spulet, skal betale selvrisko. Ved udskiftning af brønd skal der altid spules, fordi der ved isætning af brønd kommer jord ind i dræn.

Regel 5. Det er nødvendigt i visse dræn at isætte nye brønde, fordi afstanden mellem brøndene er for stor (der kan kun spules ca. 50 m fra brønde). Det vil sige, at den maksimale afstand mellem brønde skal være 100 m. Nye brønde skal betragtes som nye anlæg (og ikke reparation) og derfor pålignes ikke nogen selvrisko. Udgiften afholdes 100 % af Dræn- og Klimalaugets budget.

Udarbejdet af bestyrelsen i opfølgning af dens ekstraordinære møde den 26. maj 2024